

职业卫生报告网上公开信息表

用人单位名称	嘉兴隆福明钣金有限公司		联系人	盛立奎	
单位地址	嘉兴市嘉善县姚庄镇宝群东路 193 号 3 号楼 104 厂房				
服务类型	定期检测				
技术服务 项目组人员	顾燕君、戴佳丽、朱慧花、沈燕、黄琪峰				
报告签发日期	2023 年 3 月 10 日				
现场调查人员	戴佳丽、黄琪峰	陪同人	盛立奎	时间	2023. 2. 19
现场采样、现场检测人员	戴佳丽、黄琪峰	陪同人	盛立奎	时间	2023. 2. 20
图像影像					
	车间/岗位：生产车间/打磨岗				
					
	生产车间/成型岗		生产车间/电焊岗		

