

被评价单位名称	嘉善金龙新型建材有限公司					
单位地址	嘉兴市嘉善县姚庄镇振兴路 221 号					
服务类型	现状评价		联系人	朱荣		
技术负责人	戴佳丽					
质控负责人	朱慧花					
项目负责人	戴佳丽					
评价报告编制人	李加诚、黄琪峰					
现场调查人员	李加诚、黄琪峰	陪同人	朱荣	时间	2023.3.31	
现场采样、现场检测人员	张袁金、顾燕君	陪同人	朱荣	时间	2023.4.13~15 2023.7.24~26	
评价报告提交时间	2023.9.12					
技术服务过程影像						
	企业大门					





现场采样过程