<table>
<tr><td>被评价单位名称</td><td colspan="5">浙江嘉善协联热电有限公司</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="5">浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道衡山路 8 号</td></tr>
<tr><td>服务类型</td><td colspan="2">现状评价</td><td>联系人</td><td colspan="2">李刚</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td colspan="5">顾燕君</td></tr>
<tr><td>质控负责人</td><td colspan="5">朱慧花</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="5">戴佳丽</td></tr>
<tr><td>评价报告编制人</td><td colspan="5">黄琪峰、李加诚</td></tr>
<tr><td>现场调查人员</td><td>黄琪峰、李加诚</td><td>陪同人</td><td>宋子琛</td><td>时间</td><td>2023.8.8</td></tr>
<tr><td>现场采样、现场检测人员</td><td>钟诚、腾洋正</td><td>陪同人</td><td>宋子琛</td><td>时间</td><td>2023.8.17~19</td></tr>
<tr><td>评价报告提交时间</td><td colspan="5">2023.9.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">技术服务过程影像</td><td colspan="5">
</td></tr>
<tr><td colspan="5">企业大门</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">现场采样过程 1</td><td colspan="3">现场采样过程 2</td></tr>
</table>