

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 6 检验检测结果表

样品编号		HJ2107205-04	HJ2107205-05	HJ2107205-06	HJ2107205-10	HJ2107205-11	HJ2107205-12
工艺设备名称及型号		数码印刷					
环保设备		低温等离子复合光催化氧化装置					
排气筒高度（m）		15					
测试断面		圆					
测试位置		印花废气处理设施进口					
测试周期 （测试日期）		3 次（2021.10.15）			3 次（2021.10.16）		
工况		80%					
臭气 浓度	污染物 浓度（无 量纲）	550	733	733	733	733	733

表 7 检验检测结果表

样品编号		HJ2107206-04	HJ2107206-05	HJ2107206-06	HJ2107206-10	HJ2107206-11	HJ2107206-12
工艺设备名称及型号		数码印刷					
环保设备		低温等离子复合光催化氧化装置					
排气筒高度（m）		15					
测试断面		圆					
测试位置		印花废气处理设施出口					
测试周期 （测试日期）		3 次（2021.10.15）			3 次（2021.10.16）		
工况		80%					
臭气 浓度	污染物 浓度（无 量纲）	98	98	74	74	74	98

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 8 检验检测结果表

样品编号	HJ2107205-14	HJ2107205-15	HJ2107205-16	HJ2107205-18	HJ2107205-19	HJ2107205-20	
工艺设备名称及型号	数码印刷						
环保设备	低温等离子复合光催化氧化装置						
排气筒高度(m)	15						
测试断面	圆						
测试位置	印花废气处理设施进口						
管道截面积(m²)	0.1963						
测试周期 (测试日期)	3 次 (2021.10.15)			3 次 (2021.10.16)			
测点烟气温度 (℃)	34.1	30.9	31.3	33.9	34.1	34.7	
烟气含湿量(%)	1.33	1.36	1.25	1.38	1.45	1.41	
测点烟气平均流速 (m/s)	9.8	10.5	11.4	12.0	11.9	11.9	
实测烟气流量 (m³/h)	6915	7403	8071	8454	8416	8428	
平均标态干烟气 量 (m³/h)	6061	6555	7147	7440	7396	7392	
工况	80%						
非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	63.7	65.1	63.4	59.6	57.2	56.0
	污染物排 放速率 (kg/h)	0.386	0.427	0.453	0.443	0.423	0.414

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检 验 检 测 报 告

表 9 检验检测结果表

样品编号		HJ2107206-14	HJ2107206-15	HJ2107206-16	HJ2107206-18	HJ2107206-19	HJ2107206-20
工艺设备名称及型号		数码印刷					
环保设备		低温等离子复合光催化氧化装置					
排气筒高度（m）		15					
测试断面		圆					
测试位置		印花废气处理设施出口					
管道截面积(m²)		0.1963					
测试周期 （测试日期）		3 次（2021.10.15）			3 次（2021.10.16）		
测点烟气温度 （℃）		48.6	50.2	50.8	49.8	45.1	47.1
烟气含湿量（%）		1.96	1.96	1.96	2.10	1.98	2.32
测点烟气平均流速（m/s）		12.3	12.2	12.6	12.0	12.2	12.2
实测烟气流量 （m³/h）		8694	8617	8906	8482	8617	8617
平均标态干烟气体量（m³/h）		7254	7153	7381	7043	7275	7206
工况		80%					
非甲烷总烃	排放浓度 （mg/m³）	5.02	4.85	5.13	4.56	4.41	4.57
	污染物排放速率 （kg/h）	3.64×10 ⁻²	3.47×10 ⁻²	3.79×10 ⁻²	3.21×10 ⁻²	3.21×10 ⁻²	3.29×10 ⁻²

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 10 检验检测结果表

样品名称：废水 采样日期：2021-10-15 采样方式：瞬时 排放方式：间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
入管网口	黄色浑浊恶臭 液态	HJ2107207-01	pH 值(无量纲)	7.80
		HJ2107207-02		7.84
		HJ2107207-03		7.79
		HJ2107207-04		7.79
		HJ2107207-05	氨氮 (mg/L)	32.4
		HJ2107207-06		33.2
		HJ2107207-07		33.8
		HJ2107207-08		32.4
		HJ2107207-10	悬浮物 (mg/L)	62
		HJ2107207-11		64
		HJ2107207-12		66
		HJ2107207-13		63
		HJ2107207-14	化学需氧量 (mg/L)	465
		HJ2107207-15		456
		HJ2107207-16		460
		HJ2107207-17		470
		HJ2107207-19	总磷 (mg/L)	1.10
		HJ2107207-20		1.06
		HJ2107207-21		1.09
		HJ2107207-22		1.04
		HJ2107207-23	五日生化需氧 量 (mg/L)	134
		HJ2107207-24		129
		HJ2107207-25		124
		HJ2107207-26		135
		HJ2107207-27	总氮 (mg/L)	37.9
		HJ2107207-28		37.1
		HJ2107207-29		37.7
		HJ2107207-30		37.7

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 11 检验检测结果表

样品名称：废水 采样日期：2021-10-16 采样方式：瞬时 排放方式：间歇 8 小时/日

检测点	样品性状	样品编号	检测项目	检测结果
入管网口	黄色浑浊恶臭 液态	HJ2107207-35	pH 值(无量纲)	7.94
		HJ2107207-36		7.93
		HJ2107207-37		7.90
		HJ2107207-38		7.93
		HJ2107207-39	氨氮 (mg/L)	31.8
		HJ2107207-40		32.5
		HJ2107207-41		31.4
		HJ2107207-42		32.1
		HJ2107207-64	悬浮物 (mg/L)	67
		HJ2107207-65		64
		HJ2107207-66		60
		HJ2107207-67		69
		HJ2107207-44	化学需氧量 (mg/L)	455
		HJ2107207-45		468
		HJ2107207-46		464
		HJ2107207-47		460
		HJ2107207-49	总磷 (mg/L)	1.12
		HJ2107207-50		1.12
		HJ2107207-51		1.08
		HJ2107207-52		1.03
		HJ2107207-54	五日生化需氧 量 (mg/L)	127
		HJ2107207-55		134
		HJ2107207-56		128
		HJ2107207-57		138
		HJ2107207-59	总氮 (mg/L)	37.2
		HJ2107207-60		37.4
		HJ2107207-61		36.9
		HJ2107207-62		38.0

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

表 12 工业企业厂界噪声检验检测结果表

测点 编号	测点位 置	检测日期	主要声源	昼间检测 L _{eq} dB(A)	
				测量时间	测量结果
2	南厂界	10月15日	机械噪声	10:20:06~10:21:06	57.5
3	西厂界		机械噪声	10:29:09~10:30:09	55.9
4	北厂界		机械噪声	10:33:15~10:34:15	64.7
校准器及编号		AWA6221A 声校准器 编号: 2017093 校准有效期至 2022.3.3		校准器声级值: 94.0dB (A) 测量前校准值: 93.8dB (A) 测量后校准值: 93.8dB (A)	天气状况: 阴 工况: 80% 风速: 1.9 m/s


表 13 工业企业厂界噪声检验检测结果表

测点 编号	测点位 置	检测日期	主要声源	昼间检测 L _{eq} dB(A)	
				测量时间	测量结果
2	南厂界	10月16日	机械噪声	09:09:30~09:10:30	55.1
3	西厂界		机械噪声	09:14:51~09:15:51	54.6
4	北厂界		机械噪声	09:21:49~09:22:49	62.4
校准器及编号		AWA6221A 声校准器 编号: 2017093 校准有效期至 2022.3.3		校准器声级值: 94.0dB (A) 测量前校准值: 93.8dB (A) 测量后校准值: 93.8dB (A)	天气状况: 阴 工况: 80% 风速: 2.5 m/s

嘉兴安联检测技术服务有限公司

检验检测报告

点位图如下所示:



——报告内容结束——

编制人: 王媛媛

审核人:

签发人:
签发日期: 2021年10月21日

项目编号: JX2021-HJ-072